



INFORMAÇÃO / DPGOM /2018

N.º da Informação: 248
Data: 18 de Junho de 2018
Processo: 2018/500.10.001/1
Para: Intenções
Chefe DPGOM

Assunto: Relatório de fiscalização à ETAR de Alcanena

1. Enquadramento

Na sequência do contrato de Concessão do Sistema de Alcanena, designadamente do disposto no que à fiscalização diz respeito, realizam-se inspeções à ETAR de Alcanena.

2. Conclusão

Procedeu-se à acção inspectiva, que deu origem ao relatório em anexo.

3. Proposta

Levar ao conhecimento superior o relatório supra citado.

4. Anexos

Relatório de fiscalização de 18/06/2018.

É quanto cumpre informar, à vossa consideração,

(Luís Miguel Guerreiro Santos)

(Técnico Superior)



MUNICÍPIO DE ALCANENA

Divisão de Planeamento e Gestão de Obras Municipais

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ETAR DE ALCANENA

DATA: 18/06/2018

ELEMENTOS ENVOLVIDOS:

Nome	Entidade
Maria Luíza Grilo	AUSTRA
Miguel Guerreiro	CMA

MOTIVO DA FISCALIZAÇÃO

- Rotina
- Situações não conformes
 - Odores
 - Descargas Efluente
 - Lamas
 - Outra: _____

Outro:

Observações: _____

VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS

1 - Tratamento de efluente

Volume entrada: [461 m³/h (Ind.) + 49 m³/h (dom.) (instantâneo)]

- Normal [200 m³/h-417 m³/h]
- Elevado [>417 m³/h]
- Abaixo do normal [<200 m³/h]

Teor pH entrada: 7.14

- Aproximadamente neutro [6-9]
- Ácido [<6]
- Alcalino [>9]

2 - Gradagem, Tamização, Desarenação (processo que envolve a remoção mecânica de sólidos, de maior ou menor dimensão, no efluente)

- Funcionamento normal
- Funcionamento deficiente
- Em manutenção

Observações:

3 - Tratamento Químico (Neste processo ocorre a adição de compostos químicos, com o objectivo de aglomerar partículas em suspensão de molde a facilitar a sua decantação, a quantidade destes químicos a adicionar está diretamente relacionada com as características do efluente à entrada. Verifica-se também nesta fase a adição de cal com o intuito de corrigir o pH para um valor que optimize a acção destes compostos)

Valores de referência:

Se caudal a tratamento <200 m³/h, valor de sais de ferro a adicionar em função das características do efluente;

Se caudal a tratamento [200-300] m³/h, valor de sais de ferro a adicionar – 300ml/m³;

Se caudal a tratamento [300-350] m³/h, valor de sais de ferro a adicionar – 350 ml/m³;

Se caudal a tratamento >350 m³/h, valor de sais de ferro a adicionar em função das características do efluente;

Nota: Os valores a adicionar em função das características do efluente não se encontram efectivamente quantificados uma vez que valores de efluente muito baixos podem evidenciar que esteja a ocorrer o tratamento maioritariamente de água residual de origem doméstica. Já nos casos em que os valores são muito elevados pode evidenciar uma elevada quantidade de esgoto industrial ou, apenas, de pluviais (que afluem às redes em picos de pluviosidade). Consoante se trate de uma ou outra situação os valores de reagentes terão de ser afinados em função das características qualitativas e quantitativas do efluente.

3.1 - Adição de Cloreto Férrico: (variável) 350 ml/m³ (caudal em tratamento 207 m³/h)

(coagulante)

- Valor normal
- Valor superior ao normal
- Valor inferior ao normal

Observações: Valor superior ao normal para o caudal a tratamento. Este tinha sido diminuído e o reagente ainda não tinha sido acertado.

3.2 - Adição de Cal: (uma vez que a coagulação referida anteriormente ocorre optimamente a pH 9 deverá ser adicionada cal com o objectivo de corrigir este parâmetro)

(Corrector pH)

Observações: pH após adição de cal – 8.83

3.3 - Adição de Polielectrólitos (este composto tem por objectivo agregar, em partículas de maior dimensão, os flocos formados na coagulação, promovendo um aumento de tamanho e densidade com o objectivo de potenciar a sua sedimentação/decantação, neste processo é importante observar a formação de floco pois esta é um indicador de que o processo decorre sem anormalidades)

(Floculante)

- Verifica-se a formação de floco
- Não se verifica a formação de floco

Observações: Floco de boa dimensão

4 - Decantadores (os decantadores são grandes tanques circulares onde o efluente circula muito lentamente de forma a promover a decantação/sedimentação das partículas em suspensão, por exemplo os flocos anteriormente criados)

- Funcionamento normal
- Funcionamento deficiente
- Em manutenção

Observações:

5 - Tratamento biológico (Nesta fase do processo, como o próprio nome indica, o tratamento ao efluente realiza-se por ação de microrganismos aeróbios (ou seja que sobrevivem na presença de Oxigénio) daí a necessidade de existirem uns tanques de grandes dimensões com arejadores (turbinas que promovem a oxigenação do efluente) onde estes microrganismos consomem grande parte da matéria orgânica)

- Funcionamento normal
- Funcionamento deficiente
- Em manutenção

Observações:

6 - Eficiências de Remoção (as eficiências de remoção, expressas em %, referem-se à capacidade da ETAR em remover poluentes. Relaciona os valores de entrada e saída. Os valores à saída deverão cumprir os VLE dispostos no decreto-lei 236/98, embora, considerando a elevada carga poluente inicial, tal nem sempre ocorra o que não invalida que as eficiências de remoção sejam elevadas. Em 01/10/2017 entrou em vigor a nova licença de descarga que vem, relativamente à anterior, alterar percentagens de remoção para valores limites de emissão.)

Em 12/06/2018

Parâmetro	Entrada	Saída	Eficiência de remoção (%)	VLE* licença caducada	VLE* licença em vigor	Unidades
Sulfuretos	275	<0.1	99.96	1	1	mg/l
Crómio	24.2	1.1	94.45	2	2	mg/l
CQO	5333	250	95.31	75%	125	mg/l
CBO ₅	2999	39	98.70	80%	25	mg/l
SST	1710	73	95.73	90%	35	mg/l
pH	7.57	7.72	NA**	6-9	6-9	--
Alumínio	----	0.064	----	10	10	mg/l
Azoto Amoniacal	72	1	98.61	10	10	mg/l
Detergentes	----	----	----	2	2	mg/l
Óleos e Gorduras***	129	3	97.67	15	15	mg/l

*VLE – Valor Limite de Emissão

** NA – Não Aplicável

*** - Apesar de não constar como parâmetro obrigatório na licença de descarga a AUSTRA realiza a caracterização do mesmo (o VLE é o da legislação e não da licença de descarga).

7 - Aspecto visual do efluente tratado (este factor é importante uma vez que uma cor carregada, para além do aspecto visual, influencia também os processos biológicos nas massas de água, que representam o destino final do efluente tratado, por exemplo a fotossíntese)

- Cor carregada
- Cor “clara”
- Presença de espuma
- Ausência de espuma

Observações:

8 - Espessamento de Lamas (este processo visa, como o nome indica, espessar as lamas geradas durante o processo de tratamento. Este espessamento processa-se pela remoção da máxima quantidade de água possível, com o objectivo de reduzir o volume de lamas a tratar nos processos subsequentes)

- Funcionamento normal
- Funcionamento deficiente
- Em manutenção

Causa:

9 - Desidratação de Lamas (neste processo volta, uma vez mais, a reduzir-se o teor em água das lamas, para de seguida efectuar o seu encaminhamento para aterro. O mesmo é conseguido por recurso a um filtro prensa, de placas, onde as lamas são pressionadas)

- Funcionamento normal
- Funcionamento deficiente
- Em manutenção

Observações:

10 - Matéria Seca das Lamas: 37%

(As lamas finais deverão possuir um valor de matéria seca mínimo esse valor, de acordo com os autos de entrega do Aterro, não deverá ser inferior a 45%)

Observações: pH 12

11 - Aterro das lamas (após a desidratação as lamas são encaminhadas para o aterro das lamas para conseqüente deposição)

- Lamas espalhadas
- Lamas por espalhar
Último espalhamento em: 18/06/2018
- Lamas cobertas (à excepção da área de trabalho)
- Lamas por cobrir (à excepção da área de trabalho)
Último recobrimento em: 12/06/2018

Observações:

12 - Conclusões

Nesta acção inspectiva que decorreu à ETAR de Alcanena, confirmou-se:

- O funcionamento normal de todos os órgãos;
- Os valores de controlo analítico disponíveis revelam o incumprimento dos parâmetros SST, CQO e CBO₅;
- A elevada quantidade de caudal industrial que afluía à ETAR aquando da visita;
- O sistema de extração e tratamento de gases instalado no edifício da desidratação de lamas encontrava-se a funcionar normalmente;

A prevalência de odores era algo significativa junto ao biológico.

Durante a semana transacta ocorreram deslocações diárias à ETAR (com a excepção de sexta-feira).

Quanto aos elevados valores de sulfuretos à entrada, continua a aguardar-se esclarecimentos por parte da AUSTRA, ao nosso ofício 2260, de 24/05/2018.

Alcanena, 18 de Junho de 2018

O Técnico



Luís Miguel Guerreiro Santos

